



KEY PLAN



↑
불광지구대
↓
신사오거리



불광천포장부 J13(OK 376) ~ J18(OK 532)

손상물량표

범례		① ~ 2013 신규		가① - 기존순상				T 보수완료			
번 호	손 상 위 치		적출년도	결함규모							비 고
				내 용	폭	길이	깊이	물 량	단위	개소	
1	13-14	S	2013	망상균열	3.0	3.0		9.00	m	1	신규
2	13-14	S	2013	보수완료	4.0	14.0		56.00	m	1	기존보수
3	14-15	S	2013	보수완료	27.0	5.0		135.00	m	1	기존보수
4	15-16	S	2013	균열		9.0		9.00	m	1	신규
5	15-16	S	2013	면층부주변파손	1.0	2.0		2.00	m	1	신규
6	15-17	S	2013	보수완료	60.0	5.0		300.0	m	1	기존보수
7	16-17	S	2013	소성변형	7.0	13.0		91.00	m	1	신규
8	17	S	2013	망상균열	2.0	8.0		16.00	m	1	신규
9	17-18	S	2013	아스콘파손	8.0	3.0		24.00	m	1	신규
10	17-18	S	2013	보수완료	3.0	8.0		24.00	m	1	기존보수
11	17-18	S	2013	망상균열	10.0	4.0		40.00	m	1	신규
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
 -2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
 -3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열

