



KEY PLAN



불광천포장부 J26(OK 772) ~ J30(OK 872)

손상물량표

범례		① - 2013 신규			기① - 기존손상					① 보수완료	
번 호	손 상 위 치	적출년도	결함규모							비 고	
			내 용	폭	길이	깊이	물 량	단위	개소		
1	26-27	S	2013	망상균열	23.0	3.0		69.00	m	1	신규
2	26-27	S	2013	망상균열	16.0	4.0		64.00	m	1	신규
3	26-27	S	2013	망상균열	3.5	5.0		17.50	m	1	신규
4	27	S	2013	후타재파손	0.8	17.0		13.60	m	1	신규
5	27-28	S	2013	균열	1.5	20.0		20.00	m	1	신규
6	27	S	2013	후타재파손	0.8	9.0		7.20	m	1	신규
7	28-29	S	2013	균열	1.0	25.0		25.00	m	1	신규
8	29-30	S	2013	망상균열	4.0	8.5		34.00	m	1	신규
9	29-30	S	2013	균열		15.0		15.00	m	1	신규
10	29	S	2013	보수완료	1.0	20.0		20.00	m	1	기존보수
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열

