

■ 상태평가 부록(올하교)

1. 대구방향

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥 판	거더	가로 보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	STB	b	b	a	b	a	b	b	a	b	q	a	a	a	-
2	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	b	q	a	a	-	-
3	STB	c	a	a	b	c	b	-	a	c	q	a	a	-	a
4	STB	-	-	-	-	-	-	b	b	b	q	-	a	-	a
평균		0.267	0.133	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200	0.125	0.250	-	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	2	2	2	1
(평균X가중치) /가중치합		0.048	0.027	0.005	0.014	0.006	0.004	0.018	0.011	0.050	-	0.002	0.002	0.002	0.001
														0.190	
														B	

2. 부산방향

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥 판	거더	가로 보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	STB	b	b	a	c	a	b	a	a	a	q	a	a	a	-
2	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	b	q	a	a	-	-
3	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	b	q	a	a	-	a
4	STB	-	-	-	-	-	-	b	a	a	q	-	a	-	a
평균		0.200	0.133	0.100	0.267	0.100	0.200	0.150	0.100	0.150	-	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	2	2	2	1
(평균X가중치) /가중치합		0.036	0.027	0.005	0.019	0.003	0.004	0.014	0.009	0.030	-	0.002	0.002	0.002	0.001
														0.153	
														B	