

■ 상태평가 부록(동대구IC고가교)

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥 판	거더	가로 보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	STB	b	a	a	a	a	c	c	a	b	q	-	a	-	-
2	STB	b	a	a	a	a	c	-	a	b	q	a	a	a	-
3	STB	b	a	a	a	a	b	-	a	b	q	a	a	-	-
4	STB	a	b	a	a	a	c	-	a	b	q	a	a	-	a
5	STB	a	b	a	a	a	c	-	b	b	q	-	a	-	-
6	STB	a	b	a	a	a	b	-	a	b	q	-	a	-	a
7	STB	-	-	-	-	-	-	c	a	b	q	-	a	-	-
평균		0.150	0.150	0.100	0.100	0.100	0.333	0.400	0.114	0.200	-	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	2	2	2	1
(평균X가중치) /가중치합		0.027	0.030	0.005	0.007	0.003	0.007	0.036	0.010	0.040	-	0.002	0.002	0.002	0.001
														0.172	
														B	