

계량증명서

귀하

계량번호	0254	년월일	15.11.10
차량번호	5275		
품명			
총중량	24800 kg 09:01		
공차중량	18620 kg 09:02		
실중량	6180 kg		
공차확인	계량 * 미계량		
담당자 			

계량 및 측량에 관한 법률 제38조에 의거
상기와 같이 계량하였음을 증명함.

	기	총	상
		하	하
	사	공	하
		사	구

※주 의

- 필히 재확인 하십시오. • 구두 공차는 책임지지 않습니다.
- 확인후 질량의 변동에 대한 책임은 본 업소에는 없습니다.

밀성계량증명업소

경남 밀양시 부북면 사포로 8-1
☎(055)355-7580, 팩스 356-8235
H·P : 010-9554-7580

계량증명서

귀하

계량번호	0253	년월일	15.11.10
차량번호	5275		
품명			
총중량	15690 kg 09:02		
공차중량			
실중량			
공차확인	계량 미계량		
담당자 			

계량 및 측량에 관한 법률 제38조에 의거
상기와 같이 계량하였음을 증명함.

	기	총	상
		하	하
	사	공	하
		사	구

※주 의

- 필히 재확인 하십시오. • 구두 공차는 책임지지 않습니다.
- 확인후 질량의 변동에 대한 책임은 본 업소에는 없습니다.



밀성계량증명업소

경남 밀양시 부북면 사포로 8-1
☎(055)355-7580, 팩스 356-8235
H·P : 010-9554-7580

청도천1교



계량증명서

시험차량





청도천1교

LC 1 , LC 4



청도천1교


LC 2




청도천1교

LC 3 , LC 5


D1_Dyn D2_Dyn D3_Dyn D4_Dyn




D1_sta D2_sta D3_sta D4_sta



A1



A2




청도천1교


부산방향

20km/hr


D1_Dyn D2_Dyn D3_Dyn D4_Dyn




D1_sta D2_sta D3_sta D4_sta



A1



A2




청도천1교


부산방향

40km/hr


D1_Dyn D2_Dyn D3_Dyn D4_Dyn




D1_sta D2_sta D3_sta D4_sta



A1



A2




청도천1교


부산방향

60km/hr


D1_Dyn D2_Dyn D3_Dyn D4_Dyn




D1_sta D2_sta D3_sta D4_sta



A1



A2




청도천1교


부산방향

80km/hr


D1_Dyn D2_Dyn D3_Dyn D4_Dyn




D1_sta D2_sta D3_sta D4_sta



A1



A2




청도천1교


부산방향

100km/hr


D5_Dyn D6_Dyn




D5_sta D6_sta



A1



A2



청도천1교

대구방향

80km/hr

