

◆ 상태평가 결과표

개별교량명 : 청도천1교(대구방향)

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
S1	STB	a	b	b	b	c	c	A1	b	b	a	q	x	a	b	b
S2	STB	b	b	b	a	a	c	P1	x	a	b	q	x	a	x	x
S3	STB	b	b	b	b	a	c	P2	x	b	b	q	a	x	x	x
S4	STB	b	b	b	b	a	c	P3	x	b	b	q	a	x	x	x
S5	STB	b	b	b	a	a	b	P4	c	b	b	q	x	a	x	x
S6	STB	b	b	b	b	c	c	P5	x	a	b	q	x	x	x	x
S7	STB	b	b	b	b	a	c	P6	x	a	b	q	x	x	x	x
S8	STB	b	b	b	b	c	b	P7	x	a	b	q	a	x	x	x
S9	STB	b	b	b	b	c	c	P8	c	c	b	q	a	a	x	x
S10	STB	a	b	b	b	a	c	P9	x	b	b	q	x	x	x	x
S11	STB	a	b	b	b	a	c	P10	x	b	b	q	x	x	x	x
S12	STB	a	b	b	b	a	c	P11	x	b	b	q	x	x	x	x
								A2	b	a	b	q		a		x

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
S1	STB	0.10	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	A1	0.20	0.20	0.10	q	x	0.10	0.20	0.20
S2	STB	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.40	P1	x	0.10	0.20	q	x	0.10	x	x
S3	STB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	P2	x	0.20	0.20	q	0.10	x	x	x
S4	STB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	P3	x	0.20	0.20	q	0.10	x	x	x
S5	STB	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	P4	0.40	0.20	0.20	q	x	0.10	x	x
S6	STB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	P5	x	0.10	0.20	q	x	x	x	x
S7	STB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	P6	x	0.10	0.20	q	x	x	x	x
S8	STB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	P7	x	0.10	0.20	q	0.10	x	x	x
S9	STB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	P8	0.40	0.40	0.20	q	0.10	0.10	x	x
S10	STB	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	P9	x	0.20	0.20	q	x	x	x	x
S11	STB	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	P10	x	0.20	0.20	q	x	x	x	x
S12	STB	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	P11	x	0.20	0.20	q	x	x	x	x
								A2	0.20	0.10	0.20	q		0.10		x
평균		0.167	0.200	0.200	0.183	0.200	0.367		0.300	0.177	0.192	-	0.100	0.100	0.200	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2		9	9	20	0	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.030	0.040	0.010	0.013	0.006	0.007		0.027	0.016	0.038	-	0.002	0.002	0.004	0.002
1. 환산결함도 점수 =															0.198	
2. 상태평가 결과 =															B	