

청도1터널(대구)

기본현황		상세제원				
			    (대표)시설물			
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류			
			시설물종별	시설물구분	시설물종류	
TU2006-0000220	dbw T, 12	청도1터널(상행선)	2종	도로	도로터널	
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자	
경상북도 청도군 청도를 유흥리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)	
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-제출	
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	
1992년 07월 ~ 2001년 05월		신성 ENG	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		현대산업개발(주)	
내진설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 용마엔지니어링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(6공구)		
감리비대상사유			편입일	시특법기준		
				증축(개축)		
비고			시설물관리의 근거법령	시설물의안전관리에 관한특별법	영10조대상	
전경사진			정·측면,기타사진			
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.			

기본현황		상세제원							
		수정							
시설물명		터널 위치 (읍면동리까지 기입)			폭(m)		연장(m)	높이(m)	
					보도	차도			계
청도1터널(상행선)		시점 : 경상북도 청도군 청도를읍 유흥리 종점 : 경상북도 청도군 청도를읍 유흥리			0	7.2	7.2	571	8
구분	형상	주요공법		보조공법		배수형식		광문형식	
대표	마제형	NATM				배수식		면벽식+벨마우스	
기타									
덕트스라브		인버트설치		차로수		중단구배		평면선형곡선반경R	
				상행	하행				
아니요		아니요		2	0	2	%		
부속설비		환기				조명			
		자연환기							
		전기		소방		기타			
기타상세제원									
구간(Station) 정보									
번호	시점 Station No		종점 Station No			표준패턴 No			
1	STA. 0		STA. 20			TYPE VI			
2	STA. 20		STA. 50			TYPE IV			
3	STA. 50		STA. 90			TYPE III			
4	STA. 90		STA. 190			TYPE II			
5	STA. 190		STA. 340			TYPE I			
6	STA. 340		STA. 390			TYPE II			
7	STA. 390		STA. 440			TYPE III			
8	STA. 440		STA. 460			TYPE IV			
9	STA. 460		STA. 490			TYPE V			
10	STA. 490		STA. 516			TYPE VI			

청도1터널(부산)

기본현황		상세제원				
			    (대표)시설물			
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류			
			시설물종별	시설물구분	시설물종류	
TU2006-0000221	dbw T. 12	청도1터널(하행선)	2중	도로	도로터널	
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자	
경상북도 청도군 청도를 유호리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)	
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	안전점검보고서 공단제출
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-미제출	대상-제출
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	시공비
1992년 07월 ~ 2001년 05월		신성 ENG	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		현대산업개발(주)	5,794 백만원
내진설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		공사감독 관리관
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 용마엔지니어링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(6공구)		
감리비대상사유				편입일	시특법기준	
					증축(개축)	
비고			시설물관리의 근거법령	시설물의안전관리 에관한특별법	영10조대상	예
전경사진			정·측면,기타사진			
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.			

기본현황		상세제원							
		수정							
시설물명		터널 위치 (읍면동리까지 기입)			폭(m)			연장(m)	높이(m)
					보도	차도	계		
청도1터널(하행선)		시점 : 경상북도 청도군 청도를읍 유호리 종점 : 경상북도 청도군 청도를읍 유호리			0	7.2	7.2	577	8
구분	형상	주요공법		보조공법		배수형식		경문형식	
대표	마제형	NATM				배수식		면벽식+벨마우스	
기타									
덕트스라브		인버트설치		차로수			중단구배	평면선형곡선반경R	
				상행	하행	계			
아니요		아니요		0	2	2	-0.3 %		
부속설비		환기					조명		
		자연환기							
		전기		소방			기타		
기타상세제원									
구간(Station) 정보									
번호	시점 Station No		중점 Station No		표준패턴 No				
1	STA. 0		STA. 20		TYPE VI				
2	STA. 20		STA. 50		TYPE IV				
3	STA. 50		STA. 90		TYPE III				
4	STA. 90		STA. 190		TYPE II				
5	STA. 190		STA. 360		TYPE I				
6	STA. 360		STA. 410		TYPE II				
7	STA. 410		STA. 460		TYPE III				
8	STA. 460		STA. 480		TYPE IV				
9	STA. 480		STA. 510		TYPE V				
10	STA. 510		STA. 540		TYPE VI				