


목 차

1. 위치도 및 터널전경	1
2. 본선	4
1) 천단부	4
2) 측벽부	8
3) 포장부	10
4) 공동구	12
5) 사면	14
3. 외관조사 및 현장시험전경	17

1. 위치도 및 터널전경

1) 위치도



2) 터널전경



시점부 갭문



종점부 갭문



내부 전경 (대구)



내부 전경 (부산)

2. 본선

1) 천단부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	균열(0.3mm 미만, S6, 대구)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S10, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S14, 대구)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S22, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S24, 대구)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S33, 대구)


			
연 번	7	연 번	8
내 용	보수부 재균열(0.3mm 미만, S41, 대구)	내 용	들뜸(S42, 대구)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S47, 대구)	내 용	들뜸(S50, 대구)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	망상균열(S52, 대구)	내 용	균열(0.3mm 미만, S70, 대구)

			
연 번	13	연 번	14
내 용	망상균열(S73, 대구)	내 용	균열(0.3mm 미만, S6, 부산)
			
연 번	15	연 번	16
내 용	균열(0.3mm 이상, S11, 부산)	내 용	균열(0.3mm 이상, S21, 부산)
			
연 번	17	연 번	18
내 용	균열(0.3mm 이상, S29, 부산)	내 용	균열(0.3mm 미만, S35, 부산)

			
연 번	19	연 번	20
내 용	들뜸(S41, 부산)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S44, 부산)
			
연 번	21	연 번	22
내 용	들뜸(S47, 부산)	내 용	들뜸(S55, 부산)
			
연 번	23	연 번	24
내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S56, 부산)	내 용	균열(0.3mm 이상, S71, 부산)

2) 측벽부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	타일 파손(S4, 대구)	내 용	타일 파손(S10, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	망상균열(S12, 대구)	내 용	타일 파손(S44, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	균열(0.3mm 이상, S62, 대구)	내 용	타일 파손(S70, 대구)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	들뜸(S2, 부산)	내 용	타일 균열(S46, 부산)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	타일 파손(S49, 부산)	내 용	타일 탈락(S53, 부산)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	균열(0.3mm 이상, S65, 대구)	내 용	타일 균열(S72, 부산)

3) 포장부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	표면박리(S13, 대구)	내 용	스폴링(S15, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	스폴링(S18, 대구)	내 용	표면박리(S31, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	스폴링(S42, 대구)	내 용	화재흔적(S2, 부산)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	스폴링(S15, 부산)	내 용	스폴링(S18, 부산)
		-	
연 번	9		
내 용	스폴링(S42, 부산)		
-		-	

4) 공동구

			
연 번	1	연 번	2
내 용	덮개 파손(S1, 대구)	내 용	덮개 파손(S5, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	덮개 파손(S6, 대구)	내 용	덮개 파손(S45, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	덮개 파손(S10, 부산)	내 용	덮개 파손(S11, 부산)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	덮개 파손(S33, 부산)	내 용	덮개 파손(S51, 부산)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	덮개 파손(S53, 부산)	내 용	덮개 파손(S70, 부산)
-		-	

5) 사면

	
연 번	1
내 용	시점부 절토사면 전경
	
연 번	2
내 용	종점부 절토 사면 전경
 금 회	 전 회
연 번	3
내 용	세굴(1구간 5단 사면부 STA.0-20)

			
연 번	4	연 번	5
내 용	식생불량(1구간 4단 사면부 STA.0-20)	내 용	식생불량(1구간 4단 사면부 STA.0+10)
금 회 		전 회 	
연 번	6		
내 용	표층유실(2구간 4단 사면부 STA.41+730)		
금 회 		전 회 	
연 번	7		
내 용	표층유실 보수부 재순상(3구간 3단 사면부 STA.41+750)		

금 회 		전 회 	
연 번	8		
내 용	표층유실(4구간 상단부 STA.0+30)		
금 회 		전 회 	
연 번	9		
내 용	표층유실(4구간 상단부 STA.0-10)		
-		-	

3. 외관조사 및 현장시험 전경

			
연 번	1	연 번	2
내 용	고소작업차를 이용한 외관조사	내 용	고소작업차를 이용한 외관조사
			
연 번	3	연 번	4
내 용	반발경도 시험	내 용	탄산화깊이 측정
-		-	