

상동1터널(대구)

기본현황		상세제원						
				 연계도서	 수정	 삭제요청	 출력	(대표)시설물
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류					
			시설물종별	시설물구분	시설물종류			
TU2006-0000224	dbw T. 1	상동1터널(상행선)	2종	도로	도로터널			
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자			
경상남도 김해시 상동면 매리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)			
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	안전점검보고서 공단제출		
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-미제출	대상-제출		
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	시공비		
1992년 07월 ~ 2001년 05월		(주)동일기술공사	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		두산중공업(주)	3,482 백만원		
내진설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		공사감독 관리관		
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 용마엔지니머링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(10공구)				
감리비대상사유			편입일	시특법기준				
				증축(개축)				
비고		시설물관리의 근거법령	시설물의안전관리에 관한특별법	영10조대상	예			
전경사진			정·측면,기타사진					
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.					

기본현황		상세제원				
수령						
시설 설명		단면 위치 (출발점부터까지 기입)			표(m) 보폭 차로 계	
상행 1 단면 (상행선)		시점 : 영등포로 남방사리 교차로 종점 : 영등포로 남방사리 교차로			2 7.2 9.2 547 6.7	
구분	형식	구조물형식			배수형식	
대표	마재형	NATM			비배수식	
기타					점포식	
역트 스타일	인버트 표지	차로수			배수구배	점포식 형태 (점포면적)
		상행	하행	계		
아니오	아니오	2	0	2	-1.0 %	0
부속설비	환 기				조 명	
	자연환기					
	전 기		소 방		기 타	
기타 상세제원						
구간(Station) 정보						
번호	시점 Station No	종점 Station No		표준패널 No		
1	6+800	6+948		OPEN CUT		
2	6+948	6+983		TYPE VI		
3	6+983	6+984		TYPE IV		
4	6+984	6+999		TYPE III		
5	6+999	7+020		TYPE II		
6	7+020	7+195		TYPE I		
7	7+195	7+210		TYPE II		
8	7+210	7+280		TYPE III		
9	7+280	7+303		TYPE IV		
10	7+303	7+315		TYPE V		
11	7+315	7+330		TYPE VI		
12	7+330	7+347		OPEN CUT		

상동1터널(부산)

기본현황		상세제원				
			    (대표)시설물			
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류			
			시설물종별	시설물구분	시설물종류	
TU2006-0000225	dbw T. 1	상동1터널(하행선)	2중	도로	도로터널	
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자	
경상남도 김해시 상동면 매리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)	
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-미제출	
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	
1992년 07월 ~ 2001년 05월		(주)동일기술공사	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		두산중공업(주)	
내진설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명	공사감독 관리관	
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 웅마엔지니어링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(10공구)		
감리비대상사유			편입일	시특법기준		
				중축(개축)		
비고			시설물관리의 근거법령	시설물의안전관리에관한특별법	영10조대상	
전경사진			정·측면,기타사진			
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.			

기본현황		상세제원							
									
시설물명		터널 위치 (출입동리까지 기입)			폭(m)		연장(m)	높이(m)	
					보도	차도	계		
상동1터널(하행선)		시점 : 경상남도 김해시 상동면 매리 종점 : 경상남도 김해시 상동면 매리			2	7.2	9.2	550	6.7
구분	철상	주요공법		보조공법		배수방식		면벽방식	
대표	마제철	NATM				비배수식		면벽식	
기타									
역트스라브	인버트설치	차로수			중앙구배	팔연선형곡선반경(m)			
		상행	하행	계					
아니오	아니오	0	2	2	1 %	0			
부속설비	환기					조명			
	자연환기								
	전기		소방			기타			
기타상세제원									
구간(Station)정보									
번호	시점 Station No		종점 Station No		표준패턴 No				
1	6+790		6+928		OPEN CUT				
2	6+928		6+943		TYPE VI				
3	6+943		6+982		TYPE IV				
4	6+982		6+998		TYPE III				
5	6+998		7+016		TYPE II				
6	7+016		7+191		TYPE I				
7	7+191		7+206		TYPE II				
8	7+206		7+273		TYPE III				
9	7+273		7+285.13		TYPE IV				
10	7+285.13		7+295		TYPE V				
11	7+295		7+310		TYPE VI				
12	7+310		7+340		OPEN CUT				