



사면명	부산절토62(7공구)
관리이정	42.50 km(부산방향)
연장(m)/높이(m)	103/40
사면의경사/경사방향	60/150

배수시설손상유형 (T Y P E)									
A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-뒷채움토사유실	E-배수로연결부단차	F-소단배수로균열 (종방향균열)	G-소단배수로균열 (횡방향균열)	H-소단배수로균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로파손

범례									
	별목재근요망(수목)		개 비 온		숏크리트		몰탈격자블럭		누수



부산절토 62 / 부산기점 42.50km (7공구 STA.10+140),가곡터널 시점부