

1. 상행선

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	전경		1

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X8~X9 • Y1~Y2 균열부 백태		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X10~X11 • Y1~Y2 균열부 백태		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X10~X11 • Y1~Y2 균열부 백태		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X10~X11 • Y1~Y2 콘크리트 탈락 및 누수		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X10~X11 • Y2-1~Y3 결로		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X10~X11 • Y2 ₋₁ ~Y3 균열부 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X11~X12 • Y1~Y2 균열		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X11~X12 • Y1~Y2 균열부 백태		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X15~X16 • Y2~Y4 누수흔적		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X10~X11 • Y1 백태		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X10~X11 • Y2 균열		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X10~X11 • Y2 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X11 • Y1~Y2 균열		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X12 • Y1~Y2 균열		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X19~X20 • Y4 균열		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X21-1 • Y1 ~Y2 백태		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	지하1층 기둥 X15 • Y2 균열		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	지하1층 기둥 X16 • Y2 균열		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	지하1층 벽체 X6~X7 • Y2 균열		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	지하1층 벽체 X7~X8 • Y1 균열		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	지하1층 벽체 X7~X8 • Y2 균열		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	2층 철골부재 X8 • Y2-1~3 도장손상		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 상행선
			
사진내용	지붕층 벽체 X8~X9 • Y1 누수		24

2. 하행선

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	전경		1

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X4~X5 · Y1~Y2 균열부 백태		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X10~X11 · Y1~Y2 균열부 백태		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X18~X19 · Y2~Y3 균열부 백태		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X18~X19 · Y3~Y4 누수		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X19~X20 · Y2~Y3 균열부 백태		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X20~X21 · Y1~Y2 균열부 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 바닥슬래브 X20~X21 · Y1~Y2 재료분리		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X2-1 • Y1~Y2 균열		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X4 • Y1~Y2 백태		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X11 • Y1~Y2 균열		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X17~X18 • Y3 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X20~X21 • Y1 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	1층 거더&빔 X20 • Y2~Y3 백태		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	지하1층 벽체 X11~X12 • Y1 균열		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 하행선
			
사진내용	지하1층 벽체 X12 • Y1~Y2 백태		15

3. 주유소

■ 상행선

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-상행선
			
사진내용	전경		1

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-상행선
			
사진내용	2층바닥 거더 X3~X4 · Y3 수직균열		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-상행선
			
사진내용	1층 벽체 X3~X4 • Y3 균열		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-상행선
			
사진내용	2층 벽체 X1-1 • Y2~Y3 콘크리트 파손		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-상행선
			
사진내용	1층 벽체 X1-1~X1 • Y3 균열		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-상행선
			
사진내용	1층 기둥 X4 • Y3 균열		6

■ 하행선

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	전경		1

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	1층바닥 거더 X3~X4 · Y3 균열		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	1층바닥 거더 X3~X4 · Y4 균열		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	1층바닥 거더 X3 · Y3~Y4 균열		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	1층바닥 거더 X3 · Y3~Y4 균열		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	1층바닥 거더 X3 · Y3~Y4 균열		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	2층 벽체 X1-1 · Y3~Y4 콘크리트 파손		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정기점검	시설물명	청도휴게소 주유소-하행선
			
사진내용	2층 벽체 X1-1 · Y3~Y4 균열		8