

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2005-0000230
관 리 번 호	
시 설 물 명	원남교(상)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체	예산국토관리사무소		
소유자	소장	전화번호	041-330-6656
보관자			

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분
BR2005-0000230			원남교(상)		일반국도45호선	교량	1종	교량
위치 (시,도)(시,군,구)(읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체		관리주체구분	소유자		
충청남도	아산시	음봉면	원남리	대구국토관리사무소		공공		
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력			
2004-12-31	2014-12-31		유	유	무			
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)
2001년 04월 13일 2001년 04월 30일		정도엔지니어링		2002년 03월 21일 2004년 04월 23일		계룡건설산업(주)		9,100
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명	
예(공단전담외)	1999년 02월 05일 2004년 12월 31일		송기순		대전지방국토관리청장		음봉-둔포간 도로 확장 및 포장공사	
▷ 기타 기본현황								
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자	
2005-01-25					2014-02-13		대구국토관리사무소	
▷ 비고								

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중	
원남교(상)			충청남도 아산시 음봉면 원남리		충청남도 아산시 음봉면 원남리		DB-24/DL-24		40 ton	
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계		
330	7	50		10	10	2	0	2	적용	
상부구조	경간구성		5@50 + 2@40 = 330							
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)	
	강박스거더교(STB)				포트받침		마게바조인트		6.5	
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)	
	형 식		갯 수	기초형식	형 식	기초형식				
	T형교각식(T)			직접기초	역T형	말뚝기초	국가지원지방도70호선			
▷ 기타 상세제원										

전경사진(상부)



정·측면,기타사진

