



제 1 장 시설물 현황

1.1 시설물 현황

1.2 시설물 관련도면

제 1 장 시설물 현황

1.1 시설물의 현황

【표 1.1】 시설물의 현황

구 분		내 용		구 분		내 용	
교 량 명		이 천 교		준공년도		1992년 4월 1일	
관리주체		대구국토관리사무소		교량등급		1등급(DB-24)	
노 선 명		국도 30호선		소 재 지		경상북도 성주군 벽진면 매수리	
설 계 자		대한건설		시 공 사 감 리 사		-	
교 폭		B=10.0m(왕복2차로)					
교 장		L=100.0m(4@25.0m = 100.0m)					
상부구조		PSC I GIRDER		교면포장		아스팔트	
하 부 구 조	교 각	T형		기 초 형 식	교 각	강관말뚝기초	
	교 대	중력식			교 대	강관말뚝기초	
받침장치		탄성받침		난 간		알루미늄	
신축이음		MONOCELL JOINT					
교차시설		이천		교하공간		3.0m	





제 1 장

제 2 장

제 3 장

제 4 장


제 5 장

제 6 장

제 7 장


제 8 장

1.2 시설물 관련도면



【그림 1.1】 교량 종평면도

제 1 장
제 2 장
제 3 장
제 4 장
제 5 장
제 6 장
제 7 장
제 8 장
제 9 장
제 10 장



【그림 1.2】 횡단면도

제 1 장
제 2 장
제 3 장
제 4 장
제 5 장
제 6 장
제 7 장
제 8 장
제 9 장
제 10 장

