



제 1 장 시설물 현황

1.1 시설물 현황

1.2 시설물 관련도면

제 1 장 시설물 현황

1.1 시설물의 현황


【표 1.1】 시설물의 현황


구 분		내 용		구 분		내 용	
교 량 명		농 소 교		준공년도		2008년 12월	
관리주체		대구국토관리사무소		교량등급		1등급(DB-24)	
노 선 명		국도 4호선		소 재 지		경상북도 김천시 농소면 입석리	
설 계 자		(주)내경엔지니어링		시 공 사 감 리 사		(주)신성건설 한국기술개발(주)	
교 폭		B=20.9m(왕복4차선)					
교 장		L=140.0m(42.5m+55.0m+42.5m = 140.0m)					
상부구조		STEEL BOX GIRDER		교면포장		아스팔트	
하 부 구 조	교 각	Ⅱ형		기 초 형 식	교 각	강관말뚝기초	
	교 대	역T형			교 대	강관말뚝기초	
받침장치		포트받침		난 간		콘크리트 방호벽	
신축이음		RAIL JOINT					
교차시설		울곡천		교하공간		5.1m	








제 1 장
제 2 장
제 3 장
제 4 장
제 5 장
제 6 장
제 7 장
제 8 장













【그림 1.5】 받침배치도





【그림 1.7】 교대(A2) 일반도

