




원 수 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN



현수리




성신리


원 수 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



현수리
↑




↓
성신리

원 수 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

