


상 대 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 외사리



→ 상대리


범례



상대리



① 토사되적  
0.5x11.5x2ea



외사리

상 대 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

외사리 ←

→ 상대리

범 례

상대리

① 토사퇴적  
0.5x11.5x2ea

외사리


상 대 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

외사리 ←




→ 상대리

| 범 례  |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균 열  | 철근노출 | 강재부식 | 백 데  |
|      |      |      |      |
| 누 수  | 파 손  | 박 락  | 열 화  |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들 음  | 미세망상 |



상대리  
↑




상 대 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

외사리 ←




→ 상대리

범례




상대리  
↑




상 대 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




상 대 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면