



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	돌뒹	미세망상





교 리 육 교

교각 손상현황도

PIER 1, 2

KEY PLAN

교 리



여 주

범 례



균 열



철근노출



강재부식



백 태



누 수



파 손



박 락



열 화



재료분리



토사퇴적



침 식



미세망상

