



손상범례

과업명

시행정

점 검 기 관

附 註

점 검 일 자

공익책임자

**과 외 참 여
회 권 자**

도 명

교리IC교 바닥판상면(시점부 접속)

[illegible]

과업명

시행경과

점 검 기 관

축적

점 검 일 자

공익책임자

과	영	철	이
영	철	이	영


결론

도 명 행

교리IC교 바닥판상면(S1)

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	점검결과			도면명
					불합격률	불합격자	합격률	
교리C교(상,하) 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리C교 바닥판상면(S2)

[illegible]

과업명	시행명	점검기관	측척	점검일자	과업완료자			도면명
					공공책임자	발주자	계약자	
교리IC교(상,하) 정기점검	여주시청	[주]명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리IC교 바닥판상면(S3)



원주방향(A1)



원주방향(A1)



← 원주방향

← 원주방향

A1

P1

P2

양평변상형 →

A2

A schematic diagram of a two-span continuous beam. The beam is supported by two vertical supports labeled G1 and G2. The beam is divided into two equal spans by the supports. The beam is shown in cross-section at both supports, with a central square hole. The beam is labeled with 'G1' and 'G2' below the supports.

--	--



A diagram of a cell containing 6 chromosomes, represented by 6 black dots arranged in two rows of three inside an oval.



순서	내용	단위		개소	총량	
		mm, m	m		수량	단위
1	벽면	0.2	40.0	1EA	8.00	m ²
2	벽면	0.1	1.0	1EA	0.10	m ²

과업명

시행정

정 검 기 관

(주)명성엔지니어링

Non-Scale

점검일자
2016.02

공인제외자

과	원	철	0
	원	원	7


21 5

도 **문** **명**

교리IC교 바닥판하면(S1)



1	백터	0.2	55.0	1EA	11.00	m ³
2	물끊기용 미제거		2.0	1EA	2.00	m
3	도장박리	0.1	1.0	1EA	0.10	m ³
4	백터	0.2	0.3	3EA	0.18	m ³




과업명	시행정	검정기관	측척	검정일자	과업원인자			도면명
					과업책임자	참여자	결과자	
교리IC교(상,하) 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리IC교 바닥판하면(S2)




A diagram of a cell containing five organelles: a nucleus, a mitochondrion, a Golgi apparatus, a lysosome, and a vacuole.

A 5x5 grid of dots. The top-left corner is missing, meaning the first row and first column are absent. This results in 4 rows and 4 columns of dots, for a total of 16 dots.





[illegible]



과 입 명	시 행 명	검 정 기 관	측 력	검 정 일 자	과 입 점 수 자			도 면 명
					교원직점수	학 생 점 수	결 과 자	
교리IC교(상,하) 정기점검	여주시청	(주)명성앤지니어링	Non-Scale	2016.02				교리IC교 주영외부(S1)

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업완료자			도면명
					과업책임자	결재자	결재자	
교리C교(상,하) 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리C교 주형외부(S2)

[illegible]

과업명

시행령점 검 기 관

축적





점 검 일 자

관외책임자

과	원	찰	이
	원	원	자

도 명 명




교리IC교 주형외부(S3)

[illegible]




손상범례

균열	망상균열	재료분리	박리, 박락, 파손	백태	누수	절근노출	절근부식	변색, 녹물	재수, 퇴적, 오염	누수흔적	변형	기타






과업명	시행명	점검기관	측적	점검일자	과업완료율			도면명
					과업계획율	실시율	결과율	
교리C교(상,하) 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리C교 교대(A1)

[illegible]

과업명	시행명	점검기관	측척	점검일자	과업완료자			도면명
					공공책임자	발주자	검토자	
교리IC교(상,하) 정기점검	여주시청	[주]명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리IC교 교각(P1)

[illegible]

과업명	시행명	점검기관	측척	점검일자	과업완료자			도면명
					공공책임자	발주자	검토자	
교리IC교(상,하) 정기점검	여주시청	[주]명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리IC교 교각(P2)

[illegible]

과업명	시행장	점검기관	측척	점검일자	과업완료자			도면명
					과업책임자	발주자	검토자	
교리C교(상,하) 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				교리C교 교대(A2)

