

① 아스팔트포장 균열
L=2.0m

② 토사퇴적
0.5x30.0

③ 방상균열
5.0x0.3

④ 후타재 균열
0.1/0.5 (2EA)

⑤ 토사퇴적
0.5x30.0

⑥ 교명판탈락
1EA



⑦ 바리
0.8x30.0

A1 P1


												
빈 면	망상근면	재로분리	박리, 박막, 파손	포면	두수	대근노출	대근부식	대척, 노면	체수, 퇴적, 오염	두수층적	변형	기타

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	축척	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	종류	종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S1 SLAB 상면



[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공법제일자	공법자	결론자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S2 SLAB 상면



손상범례

과업명	시행처	점검기관	축척	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	종류	종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S3 SLAB 상면

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속칙	점검일자	과업현황			도면명
					점검대상	점검결과	비고	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S4 SLAB 상면

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속해	점검일자	과업종류			도면명
					프임팩탈자	점검자	결과자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S5 SLAB 상면

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속해	점검일자	과업종류			도면명
					프임착탈차	점검차	결정차	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S6 SLAB 상면

51

과업명

시행점 검 기 관

新 刊

점 검 일 자

결언책임과

과	업	참	여
제	거	자	


도 려 령



과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공법적일자	물량일자	기술자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S8 SLAB 상면

[illegible]


과업명	시행처	점검기관	속책	점검일자	과업종류			도면명
					표준작업지시서	점검지	결과지	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S9 SLAB 상면



손상범례

균열	망상균열	재료분리	박근, 박락, 파손	벌집	누수	철근노출	철근부식	변색, 녹물	제수, 퇴적, 오염	누수출적	변형	기타

과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	과업종류	과업종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S1 SLAB 하면




손상범례

균열	방상근골	재료분리	박리, 박락, 파손	목재	누수	철근노출	철근부식	변색, 녹물	체수, 퇴적, 오염	누수흔적	변형	기타

과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과외물여자			도면명
					과외물여자	물량	물량	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S2 SLAB 하면



과업명	시행처	점검기관	속책	점검일자	과외협력자			도면명
					과업책임자	참여자	결론자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S3 SLAB 하면

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					조립체설치	통로	기타	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S4 SLAB 하면



--	--

제 14 조

망상균열

재료분리

박리, 박락, 포

백 타

—

三十一

23

五、

물체s

1,000

흔적

501

기 타

[illegible]


과업명	시행처	점검기관	속력	점검일자	과업종류			도면명
					포괄적일자	부분일자	결정자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S5 SLAB 하면



과업명	시행처	점검기관	축척	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	종류	종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S6 SLAB 하면



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	과업종류	과업종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S7 SLAB 하면



[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속해	점검일자	과업종류			도면명
					프임착탈차	점검차	결정차	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S8 SLAB 하면





과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과실발견자			도면명
					과업책임자	발견자	발견자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S9 SLAB 하면

당진교 S1 거더

[illegible]



과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	점검유형			도면명
					표준점검	특별점검	결론	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S1 거더

당진교 S2 거더


[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	점검항목			도면명
					표준사항	불합치	결론	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S2 거더

당진리 ← 당진교 S3 거더 → 점동초교

[illegible]


과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과외활동자			도면명
					과업책임자	통괄자	감독자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S3 거더

[illegible]




 빈 칸
 망상그림
 재료분리
 바둑, 격자, 밑줄
 거품
 누수
배근노출
배근부식
저점, 노면
침수, 회차, 요양
누수방지
배출
기타

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업환여자			도면명
					과업책임자	환여자	결함자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S4 거더




P4
← 당진리
당진교 S5 거더
점동초교 →
P5

[illegible]


과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공정별명	종류명	구분명	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S5 거터



과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					개발계획자	개발자	결론자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S6 거더




과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공정별명	종류명	구분명	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S7 거더

[illegible]

빈칸
 망상문
 대각선리
 격자, 격자, 사분
 점
 누수
 십자문
 물결
 저질, 저질
 대각선, 대각선
 수평선
 저질
 기단

과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공법제정자	제정일자	결론자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S8 거더

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	종류	종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S9 거더

P1

G4~G5

CB5

점동초교
→

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					점검종류	점검일자	점검처	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S1 가로보

P2

G4~G5

CB5

점동초교

The figure consists of two parts. The top part is a side view of a beam supported by eight points labeled P1 through P8. The beam is labeled S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, and S9. A load labeled EXP. J2 is applied to the beam between P1 and P2. The beam is supported by points A1 and A2. The bottom part is a top view of the beam, showing the supports P1 through P8 and a dashed oval indicating the load area. The beam is labeled S2.

[illegible]




과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공정별	공정	공정	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S2 가로보

[illegible]



과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공정별명	종류	구분	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S3 가로보

[illegible]



과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					조립체밀착	붙임자	결문자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S4 가로보

[illegible]



과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공법제일자	발주자	결론자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S5 가로보




과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과외활동자			도면명
					과업책임자	책임자	감독자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S6 가로보



과업명	시행처	권검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					포괄적일자	구체적일자	결과	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S7 가로보



과업명	시행처	권검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					포괄적일자	구체적일자	결과물	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S8 가로보




손상범례

균열	방상균열	재료분리	박리, 박락, 파손	표면	누수	철근노출	철근부식	변색, 녹물	체수, 퇴적, 오염	누수흔적	변형	기타



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과외활동자			도면명
					과업책임자	책임자	감독자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S9 가로보

[illegible]


과업명	시행처	점검기관	속책	점검일자	과업종류			도면명
					프임착탈차	불합차	결정차	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 A1, A2 교대




< 점동초교측 >

[illegible]



과업명	시행처	점검기관	속격	점검일자	과업종류			도면명
					공공사업	민간사업	기타	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 P1 교각





과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	종류	종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 P3 교각

[illegible]


과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					도입/개발	운영	개선	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 P4 교각

[illegible]


과업명	시행처	권한기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					포괄적일자	분류자	검토자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 P5 교각

[illegible]

과업명	시행처	점검기관	속칙	점검일자	과업참여자			도면명
					주요책임자	참여자	관료자	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 P6 교각



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업종류			도면명
					과업종류	종류	종류	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 P7 교각



과업명	시행처	점검기관	측척	점검일자	과업현황			도면명
					진행률	비고	결과	
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 P8 교각