




교리IC교 바닥판상면(S3)



연번	손상내용	폭 mm, m	안전		총량 단위
			m	개소	
1	토사퇴적	10.0	1EA	10.00	m
2	주타기공열	0.2	0.4	3EA	1.20 m
3	주타기공열	0.2	0.5	4EA	1.92 m
4	토사퇴적	10.0	1EA	10.00	m
5	주타기공열	0.3	0.5	1EA	0.47 m
6	주타기공열	0.2	0.3	1EA	0.34 m
7	배수구막힘		2EA	2	EA
8	균열	0.3	2.0	1EA	2.00 m
9	포장층열	0.2	0.2	1EA	0.04 m ²
10	포장소상면열	0.5	8.0	1EA	4.00 m ²
11	배수구막힘		2EA	2	EA



손상범례	
균열	망상균열
재료분리	바닥판, 좌판
배면	누수
철근노출	철근부식
면적, 노출	제수토착오열
누수토착	변형
기타	

과업명	시행명	점검일자	측척	점검일자	점검일자	점검일자	점검일자	도면명
교리IC교상면(아) 정기점검	아주시정	[주]점검일(아)일	Non-Scale	2016.02				교리IC교 바닥판상면(S3)