


단진표 88 가로보

연번	손상부위	폭		길이	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	좌측교단	0.3	0.4	1EA	0.12	m

[illegible][illegible][illegible]

과업명	시행기간	점검기관	속격	점검일자	도면명		
					작성도면명	작성일자	작성장
당진교 정기점검	여주시청	(주)영성엔지니어링	Non-Scale	2016.02			당진교 S8 가로보