





S10 SLAB 상면

원형조사결과표

점번호	위치구분 (마일출입)	승강률	승강구도			시정률	비고
			W(m,m)	L(m)	계수		
1	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
2	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
3	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
4	한진람비해구절	파손					파손
5	남간	파손	0.3	0.4	1	0.12	
6	한진람비해구절	파손					파손
7	남간	파손	0.3	0.4	1	0.12	
8	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02	
9	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
10	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02	
11	한진람비	한진구간	-	-	1	1	8
							</