





S11 SLAB 상면

원형조사결과표

점 번호	위치/구경 (마일/중단)	조사물체	조사구도			사진 번호	비고
			W(m,m)	L(m)	개소	개(m,m³,EA)	
1	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02	
2	남간	파손	0.2	0.1	1	0.02	
3	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
4	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
5	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02	
6	남간	파손	0.3	0.4	1	0.12	
7	남간	파손	0.3	0.4	1	0.12	
8	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
9	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02	
10	포장부	아스팔트	0.1	2.0	1	2.00	