





S5 SLAB 상면

원형조사결과표

점호	위치/구조 (마일출입)	측정종류	측정구분			사건 번호	비고
			W(m,m)	L(m)	개소	계(m,m ³ ,EA)	
1	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
2	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
3	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02	
4	기타시설	파손	-	-	8	8	
5	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
6	남간	파손	0.3	0.4	1	0.12	
7	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02	
8	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
9	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
10	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06	
11	포장부	파손	0.5	3.0	1	3.00	
12	교면	지하관마래 발생	0.2	4.0	1	0.80	4