



A1[여주 방향]



A2[원주 방향]

A1, A2 교대

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감형태)	손상형태	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	A1 교대	열화					1	보수
2	A2 교대	도장박리					2	보수
3	A2 교대	부식					2	보수