



[ 정 면 ]



[ 좌측면 ]



[ 후 면 ]




[ 우측면 ]

P1 교각

**현황조사결과표**

| 번호 | 부재 종류 (부재명칭) | 손상위치 | 손상수량 | | | | 사진 번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | W(mm,m) | L(m) | 개소 | A(m²,m³,EA) | | |
| 1 | P1 교각 | 중앙 | | | | | | 없음 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |