



[정 면]



[좌측면]



[후 면]



[우측면]

P18 교각

현황조사결과표

번호	위치 부호 (크기 등급)	손상등급	손상수량				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	A(mm²,m²,EA)		
1	P18 교각	경상	1.5	0.6	1	0.90		
2	P18 교각	경상	1.5	0.6	1	0.90		