





S9 SLAB 상면

원형조사결과표						
점번호	위치/구경 (마릴출입)	층상물터	층상구토			시정 비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	개(m,m³,EA)
1	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06
2	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06
3	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02
4	파손부	파손				파손
5	남간	파손	0.3	0.4	1	0.12
6	파손부	파손				파손
7	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06
8	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06
9	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06
10	남간	파손	0.1	0.2	1	0.02
11	남간	파손	0.2	0.3	1	0.06
12	한정관 보출구	파손	1.0	1.0	1	1.00