




(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S1



손상량표

| 번호 | 손상 내용       | 손상 규모 |       |    | 단위    | 비고             |
|----|-------------|-------|-------|----|-------|----------------|
|    |             | 폭     | 길이    | 수량 | 수량    |                |
| 1  | 파손          | 0.4   | 0.30  | 1  | 0.12  | m <sup>2</sup> |
| 2  | 간월부벽면       |       | 1.30  | 20 | 26.00 | m              |
| 3  | 방호벽 신축이음 불박 |       |       | 2  | 2.00  | ea             |
| 4  | 교량주방형       |       |       | 1  | 1.00  | ea             |
| 5  | 아스콘 파손      | 0.2   | 0.50  | 1  | 0.10  | m <sup>2</sup> |
| 6  | 파손          | 0.4   | 0.40  | 1  | 0.16  | m <sup>2</sup> |
| 7  | 간월부벽면       |       | 1.30  | 24 | 31.20 | m              |
| 8  | 아스콘 균열      |       | 5.20  | 1  | 5.20  | m              |
| 9  | 아스콘 양상균열    | 2.0   | 3.00  | 1  | 6.00  | m <sup>2</sup> |
| 10 | 아스콘 균열      |       | 1.30  | 1  | 1.30  | m              |
| 11 | 아스콘 균열      |       | 10.00 | 1  | 10.00 | m              |
| 12 | 토사양적        | 0.5   | 30.00 | 1  | 15.00 | m <sup>3</sup> |
| 13 | 아스콘 균열      |       | 0.50  | 3  | 1.50  | m              |
| 14 | 아스콘 균열      |       | 5.60  | 1  | 5.60  | m              |
| 15 | 아스콘 양상균열    | 0.2   | 3.00  | 1  | 0.60  | m <sup>2</sup> |
| 16 | 배수구 막힘      |       |       | 5  | 5.00  | ea             |
| 17 | 차수판 미설치     |       |       | 2  | 2.00  | ea             |
| 18 |             |       |       |    |       |                |
| 19 |             |       |       |    |       |                |
| 20 |             |       |       |    |       |                |
| 21 |             |       |       |    |       |                |
| 22 |             |       |       |    |       |                |
| 23 |             |       |       |    |       |                |
| 24 |             |       |       |    |       |                |
| 25 |             |       |       |    |       |                |
| 26 |             |       |       |    |       |                |
| 27 |             |       |       |    |       |                |



|     |              |     |        |     |            |     |           |    |    |
|-----|--------------|-----|--------|-----|------------|-----|-----------|----|----|
| 영역명 | (구)남한강교 정기점검 | 발주처 | 경기도여주시 | 용역사 | (주)명성엔지니어링 | 도면명 | 바닥판 상면 S1 | 도면 | 01 |
|-----|--------------|-----|--------|-----|------------|-----|-----------|----|----|