



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S10



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	균열부백터		1.3	19	24.70	m
2	아스팔트 손상균열	1.0	10.0	1	10.00	m ²
3	배수구 막힘			4	4	개
4	토사침적	0.5	30.0	1	15.00	m ²
5	아스팔트 손상균열	2.3	3.1	1	7.13	m ²
6	파손	0.2	2.0	1	0.40	m ²
7	균열부백터		1.3	18	23.40	m
8	아스팔트 균열		6.3	1	6.30	m
9	포트홀	0.10	0.1	1	0.01	m ²
10	아스팔트 손상균열	0.8	1.5	1	1.20	m ²
11	아스팔트 균열		1.0	1	1.00	m
12	아스팔트 균열		10.8	1	10.80	m
13	아스팔트 균열		30.0	1	30.00	m
14	파손	0.4	5.0	1	2.00	m ²
15	파손	0.4	1.5	1	0.60	m ²
16	파손	0.2	0.3	1	0.06	m ²
17	아스팔트 균열		2.0	3	6.00	m
18	아스팔트 균열		1.0	1	1.00	m
19	아스팔트 손상균열	0.8	4.0	1	3.20	m ²
20	아스팔트 균열		0.5	1	0.50	m
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

구멍	망상균열	백터, 파손	누수분리
백터	철근노출	토사침적	제초제리
표면오염	부식	철근노출	배수구막힘
보수	침식	정결, 변형	배수관길이부족