



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S11



손상률량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	간열부목터		1.3	20	26.00	m
2	배수구막힘			5	5.00	ea
3	아스콘 균열		1.5	1	1.50	m
4	아스콘 망상균열	0.2	1.0	1	0.20	m ²
5	아스콘 균열		3.00	1	30.00	m
6	간열부목터		1.3	18	23.40	m
7	파손	0.2	1.0	1	0.20	m ²
8	아스콘 망상균열	1.0	4.0	1	4.00	m
9	아스콘 균열		5.2	1	5.20	m
10	아스콘 균열		8.5	1	8.50	m
11	아스콘 균열		0.5	3	1.50	m
12	아스콘 균열		5.0	1	5.00	m
13	아스콘 균열		2.1	3	6.30	m
14	파손	0.4	5.0	1	2.00	m ²
15	토사침적	0.5	3.00	1	15.00	m ²
16	아스콘 균열		2.3	2	4.60	m
17	아스콘 망상균열	0.1	3.0	1	0.30	m ²
18	아스콘 망상균열	4.0	3.0	1	12.00	m ²
19	파손	0.4	5.0	1	2.00	m ²
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

