



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S12



손상량표

| 번호 | 손상 내용    | 손상 규모 |      |    | 단위    | 비고             |
|----|----------|-------|------|----|-------|----------------|
|    |          | 폭     | 길이   | 수량 |       |                |
| 1  | 간월부벽면    |       | 1.3  | 18 | 23.40 | m              |
| 2  | 배수구막힘    |       |      | 5  | 5.00  | ea             |
| 3  | 아스콘 양상균열 | 0.2   | 0.4  | 1  | 0.08  | m <sup>2</sup> |
| 4  | 아스콘 양상균열 | 2.0   | 2.0  | 1  | 4.00  | m <sup>2</sup> |
| 5  | 아스콘 균열   |       | 30.0 | 1  | 30.00 | m              |
| 6  | 간월부벽면    |       | 1.3  | 21 | 27.30 | m              |
| 7  | 토사회적     | 0.5   | 30.0 | 1  | 15.00 | m <sup>2</sup> |
| 8  | 파손       | 0.5   | 3.0  | 1  | 1.50  | m <sup>2</sup> |
| 9  | 파손       | 0.4   | 1.5  | 1  | 0.60  | m <sup>2</sup> |
| 10 | 아스콘 파손   | 0.50  | 1.5  | 1  | 0.75  | m <sup>2</sup> |
| 11 | 아스콘 양상균열 | 0.50  | 0.5  | 1  | 0.25  | m <sup>2</sup> |
| 12 | 아스콘 균열   |       | 2.5  | 3  | 7.50  | m              |
| 13 | 아스콘 균열   |       | 1.0  | 2  | 2.00  | m              |
| 14 | 아스콘 양상균열 | 0.1   | 2.0  | 1  | 0.20  | m <sup>2</sup> |
| 15 | 파손       | 0.1   | 0.1  | 1  | 0.01  | m <sup>2</sup> |
| 16 | 차수면 미설치  |       |      | 2  | 2.00  | ea             |
| 17 |          |       |      |    |       |                |
| 18 |          |       |      |    |       |                |
| 19 |          |       |      |    |       |                |
| 20 |          |       |      |    |       |                |
| 21 |          |       |      |    |       |                |
| 22 |          |       |      |    |       |                |
| 23 |          |       |      |    |       |                |
| 24 |          |       |      |    |       |                |
| 25 |          |       |      |    |       |                |
| 26 |          |       |      |    |       |                |
| 27 |          |       |      |    |       |                |

