




(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S15



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	균열부백면		1.3	19	24.70	m
2	배수구악함			3	3	68
3	아스팔트양상균열	1.0	2.0	1	2.00	m ²
4	아스팔트균열		5.2	1	5.20	m
5	균열부백면		1.3	17	22.10	m
6	아스팔트균열		12.5	1	12.50	m
7	아스팔트균열		4.0	1	4.00	m
8	토사침적	0.50	30.0	1	15.00	m ²
9	파손	0.50	7.0	1	3.50	m ²
10	아스팔트균열		3.5	3	10.50	m
11	아스팔트균열		4.5	2	9.00	m
12	아스팔트균열		8.5	1	8.50	m
13	파손	0.2	0.3	1	0.06	m ²
14	아스팔트양상균열	4.0	3.5	1	14.00	m ²
15	아스팔트균열		2.5	2	5.00	m
16	토사침적	0.2	4.0	1	0.80	m ²
17	차수판 미충치			2	2.00	68
18	교무제 파손		0.5	1	0.50	m
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						



서늘

영역명	(구)남한강교 정기점검	발주처	경기도여주시	용역사	(주)명성엔지니어링	도면명	바닥판 상면 S15	도면	15
-----	--------------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	----	----