



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S16



손상률량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	수량	
1	파손	0.5	0.8	1	0.40	m ²
2	간결부백터		1.3	18	23.40	m
3	배수구 막힘			5	5.00	ea
4	아스콘 망상균열	0.2	2.5	1	0.50	m ²
5	아스콘 망상균열	1.0	2.0	1	2.00	m ²
6	간결부백터		1.3	17	22.10	m
7	토사퇴적	0.5	30.0	1	15.00	m ²
8	아스콘 균열		0.5	1	0.50	m
9	아스콘 균열		0.5	1	0.50	m
10	아스콘 균열		0.5	1	0.50	m
11	아스콘 균열		2.5	3	7.50	m
12	아스콘 균열		5.0	1	5.00	m
13	아스콘 균열		3.5	1	3.50	m
14	아스콘 균열		8.0	1	8.00	m
15	아스콘 균열		1.0	1	1.00	m
16	아스콘 균열		0.5	2	1.00	m
17	아스콘 균열		0.5	3	1.50	m
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

