




(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S18



손상물량표



번호	손상내용	손상규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
28	아스팔트망상균열	0.3	1.5	1	0.45	m ²
29	아스팔트균열		0.6	1	0.60	m
30	아스팔트균열		0.8	1	0.80	m
31	파손	0.2	0.7	1	0.14	m ²
32	파손	0.1	0.1	1	0.01	m ²
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						

	콘	콘	망상균열	파손, 파손	누수문턱
	배	배	철근노출	토사침적	채로분리
	표면오염	표면오염	부식	철근노출	배수구막힘
	보수	보수	침식	좌굴, 변형	배수관길이부족