




(구)남안강교 외관조사망도 바닥판 하면 S2



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
1	배수관 물막			1	1	68
2	외부 석스판 파손			1	1	68
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						



영역명	(구)남안강교 정기점검	발주처	경기도여주시	용역사	(주)영성엔지니어링	도면명	바닥판 하면 S2	도면	21
-----	--------------	-----	--------	-----	------------	-----	-----------	----	----