# (구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S3

KEY PLAN




SECTION



원 주




서 울

## 손 상 물 량 표

| 번 호 | 손 상 내 용 | 손상규모 | | | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 폭 | 길이 | 수량 | 물량 | | |
| 1 | 배수관 길이부족 | | | 1 | 1.00 | ea | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.3 | 균 열 | | 망상균열 | | 박리, 파손 | | 누수흔적 |
| | 백 태 | | 철근노출 | | 토사퇴적 | | 재료분리 |
| | 표면오염 | | 부 식 | | 철근노출 | | 배수구막힘 |
| | 보 수 | | 침 식 | | 좌굴, 변형 | | 배수관길이부족 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용역명 | (구)남한강교 정기점검 | 발주처 | 경 기 도 여 주 시 | 용역사 | (주)명성엔지니어링 | 도면명 | 바닥판 하면 S3 | 도번 | 22 |