



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S6



손상량표

| 번호 | 손상 내용  | 손상 규모 |      |    | 단위   | 비고             |
|----|--------|-------|------|----|------|----------------|
|    |        | 폭     | 길이   | 수량 | 물량   |                |
| 1  | 배수관 덮개 |       |      | 1  | 1.00 | 68             |
| 2  | 파손     | 0.2   | 0.30 | 1  | 0.06 | m <sup>2</sup> |
| 3  | 철근노출   | 0.1   | 0.50 | 3  | 0.15 | m <sup>2</sup> |
| 4  | 철근노출   | 0.1   | 0.30 | 1  | 0.03 | m <sup>2</sup> |
| 5  | 파손     | 0.2   | 0.50 | 1  | 0.10 | m <sup>2</sup> |
| 6  |        |       |      |    |      |                |
| 7  |        |       |      |    |      |                |
| 8  |        |       |      |    |      |                |
| 9  |        |       |      |    |      |                |
| 10 |        |       |      |    |      |                |
| 11 |        |       |      |    |      |                |
| 12 |        |       |      |    |      |                |
| 13 |        |       |      |    |      |                |
| 14 |        |       |      |    |      |                |
| 15 |        |       |      |    |      |                |
| 16 |        |       |      |    |      |                |
| 17 |        |       |      |    |      |                |
| 18 |        |       |      |    |      |                |
| 19 |        |       |      |    |      |                |
| 20 |        |       |      |    |      |                |
| 21 |        |       |      |    |      |                |
| 22 |        |       |      |    |      |                |
| 23 |        |       |      |    |      |                |
| 24 |        |       |      |    |      |                |
| 25 |        |       |      |    |      |                |
| 26 |        |       |      |    |      |                |
| 27 |        |       |      |    |      |                |

