



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S9



손상 물량 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	배수관 길이부착			1	1.00	ea
2	양상 간열부 바닥	1.0	2.0	1	2.00	m ²
3	철근노출	0.1	0.2	3	0.06	m ²
4	철근노출	0.5	1.0	1	0.50	m ²
5	배타 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
6	배타 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
7	양상 간열부 바닥	1.7	6.0	1	10.20	m ²
8	강관부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
9	배타 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
10	강관부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
11	양상 간열부 바닥	1.7	6.0	1	10.20	m ²
12	배수관 길이부착			1	1.00	ea
13	배타 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
14	강관부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
15	배타 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

	콘크리트		철근노출		배수관 길이부착
	배타		철근노출		배수관 길이부착
	표면오염		부식		배수관 길이부착
	보수		침식		배수관 길이부착