




(구)남한강교 외관조서망도 바닥판 상면 S3



다
오
■
이
田



번호	손상 내용	손상 규모				단위	비고
		폭	깊이	수량	물량		
1	파손	0.2	1.00	1	0.20	m ³	
2	간열파손		1.30	18	23.40	m	
3	배수구 막힘			5	5.00	ea	
4	토사침적	0.5	30.00			m ³	
5	아스팔트 간열		4.20	1	15.00	m	
6	파손	0.10	0.10	1	0.01	m ³	
7	간열파손		1.30	21	27.30	m	
8	아스팔트 파손간열	0.5	4.00	1	2.00	m ³	
9	아스팔트 간열		2.50	4	10.00	m	
10	아스팔트 파손간열	1.0	4.00	1	4.00	m ³	
11	아스팔트 간열		0.50	3	1.50	m	
12	파손	0.4	0.50	1	0.20	m ³	
13	아스팔트 간열		2.0	1	2.00	m	
14	아스팔트 파손간열	4.0	3.0	1	12.00	m ³	
15	파손	0.2	0.4	1	0.08	m ³	
16	교구파손		0.4	1	0.40	m	
17	점호석 손상(아스팔트)			1	1.00	ea	
18	차수면 미보설			2	2.00	ea	
19	교구파손		0.1	1	0.10	m	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

영역명	경기도여주시	영역사	영역명	노면	노
(구)남한강교 정기점점	경기도여주시	(주)명성엔지니어링	바닥판 상면 S3	노	03