



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S11



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	백탄	1.0	1.0	1	1.00	m ²
2	양상근관부 백탄	1.5	1.0	1	1.50	m ²
3	백탄 및 중층	1.7	6.0	1	10.20	m ²
4	백탄 및 중층	1.7	6.0	1	10.20	m ²
5	백탄 및 중층	1.7	6.0	1	10.20	m ²
6	철근노출	0.2	0.3	1	0.06	m ²
7	백탄	1.5	1.5	1	2.25	m ²
8	백탄 및 중층	1.7	6.0	1	10.20	m ²
9	백탄 및 중층	1.7	6.0	1	10.20	m ²
10	철근노출	0.1	0.2	1	0.02	m ²
11	백탄 및 중층	1.7	6.0	1	10.20	m ²
12	백탄	0.5	1.0	1	0.50	m ²
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

구멍	양상근관	백탄, 피손	누수분리
백탄	철근노출	표시배치	계도분리
표면오염	부식	철근노출	배수구마립
보수	침식	정결, 변형	배수관길이부족

도면명: 바닥판 하면 S11

도면: 30