



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S14



손상 현황 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	양상근열부 백태	0.5	0.8	1	0.40	m ²
2	강반부식	1.7	4.5	1	7.65	m ²
3	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
4	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
5	양상근열부 백태	1.5	1.5	1	2.25	m ²
6	강반부식	1.7	1.5	1	2.55	m ²
7	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
8	강반부식	1.7	2.5	1	4.25	m ²
9	양상근열부 백태	0.5	0.8	1	0.40	m ²
10	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
11	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
12	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
13	백태 및 열충	1.7	6.0	1	10.20	m ²
14	양상근열부 백태	1.5	3.0	1	4.50	m ²
15	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
16	백태 및 열충	1.7	6.0	1	10.20	m ²
17	백태 및 열충	1.7	6.0	1	10.20	m ²
18	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
19	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
20	백태 및 열충	1.7	6.0	1	10.20	m ²
21	양상근열부 백태	1.5	1.5	1	2.25	m ²
22	강반부식	1.7	3.0	1	5.10	m ²
23	강반부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
24						
25						
26						
27						

구멍	양상근열	백태, 피손	누수문체
배터	철근노출	표시배격	계보문리
표면오염	부식	철근노출	배수구마립
보수	원식	정결, 변형	배수관길이부족