



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S16


KEY PLAN



SECTION



나
오
문
이
하



번호	손상 내용	손상 규모				단위	비고
		폭	깊이	수량	물량		
1	철근노출	0.1	0.2	2	0.04	m	
2	벽면 및 양철	1.7	6.0	1	10.20	m	
3	벽면 및 양철	1.7	6.0	1	10.20	m	
4	양상근철부 벽면	1.0	1.0	1	1.00	m	
5	양상근철부 벽면	1.0	1.0	1	1.00	m	
6	벽면 및 양철	1.7	6.0	1	10.20	m	
7	벽면 및 양철	1.7	6.0	1	10.20	m	
8	관면부식	1.7	2.5	1	4.26	m	
9	근철부 벽면		1.5	3	4.50	m	
10	벽면	0.5	1.5	1	0.75	m	
11	벽면 및 양철	1.7	6.0	1	10.20	m	
12	벽면 및 양철	1.7	6.0	1	10.20	m	
13	양상근철부 벽면	1.0	1.0	1	1.00	m	
14	벽면	1.0	1.0	1	1.00	m	
15	근철부 벽면		1.7	1	1.70	m	
16	양상근철부 벽면	0.5	0.8	1	0.40	m	
17	근철부 벽면		1.5	1	1.50	m	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

35	노	비	비악판 하면 S16	노면명	(주)명성엔지니어링	유역사	경기도여주시	발주처	(구)남한강교정기점점	유역명
----	---	---	------------	-----	------------	-----	--------	-----	-------------	-----