



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S17



손상률량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	균열부위	0.5	0.5	1	1.50	m
2	임상균열부위	0.5	0.5	1	0.25	m ²
3	임상균열부위	1.0	1.0	1	1.00	m ²
4	철근노출	0.5	0.8	1	0.40	m ²
5	철근노출	0.1	0.2	1	0.02	m ²
6	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
7	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
8	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
9	강판부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
10	강판부식	1.7	2.5	1	4.25	m ²
11	강판부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
12	균열부위	1.0	1.0	1	1.00	m
13	임상균열부위	1.5	1.0	1	1.50	m ²
14	철근노출	0.5	0.5	1	0.25	m ²
15	철근노출	0.2	0.5	1	0.10	m ²
16	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
17	임상균열부위	0.7	1.0	1	0.70	m ²
18	철근노출	0.1	0.3	1	0.03	m ²
19	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
20	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
21	강판부식	1.7	3.0	1	5.10	m ²
22	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
23	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
24	박타 및 결구	1.7	6.0	1	10.20	m ²
25	철근노출	0.1	0.2	1	0.02	m ²
26						
27						

