



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 하면 S18



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
2	강판부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
3	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
4	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
5	양상근절부 벽태	0.5	1.0	1	0.50	m ²
6	양상근절부 벽태	1.5	1.0	1	1.50	m ²
7	벽태 및 중첩	1.5	6.0	1	10.20	m ²
8	양상근절부 벽태	0.5	1.0	1	0.50	m ²
9	양상근절부 벽태	1.0	1.0	1	1.00	m ²
10	철근노출	0.3	0.3	1	0.09	m ²
11	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
12	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
13	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
14	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
15	철근노출	0.3	1.0	1	0.30	m ²
16	철근노출	0.3	1.0	1	0.30	m ²
17	철근노출	0.3	1.5	1	0.45	m ²
18	철근노출	0.3	0.3	1	0.09	m ²
19	철근노출	0.3	0.3	1	0.09	m ²
20	강판부식	1.7	6.0	1	10.20	m ²
21	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
22	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
23	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
24	강판부식	1.7	2.0	1	3.40	m ²
25	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
26	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²
27	벽태 및 중첩	1.7	6.0	1	10.20	m ²

	양상근절		벽태, 피손		누수분리
	벽태		철근노출		표시부적
	표면오염		부식		철근노출
	보수		침식		표면오염
	보수		침식		표면오염