



(구)남한강교 외관조서양도 바닥판 주형 S2

KEY PLAN



SECTION



다
오
■
아
H

번호	손상 내용	손상 규모				단위	비고
		폭	깊이	수량	물량		
1	철근부식			20	20.00	m³	
2	주철보결손	0.5	0.2	1	0.10	m³	
3	파손	0.1	0.1	1	0.01	m³	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

영양	노	비악판 주형 S2	노민명	(주)명성엔지니어링	영양사	경기도여주시	남주원	(구)남한강교 정기점점	영양영양
----	---	-----------	-----	------------	-----	--------	-----	--------------	------