



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 주형 S3



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	수량	
1	철근부식			20	20.00	68
2	저류판리	0.1	0.2	1	0.02	m ²
3	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	3	3	1.50	m
4	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	6	6	3.00	m
5	균열(Cw=0.3mm/1mm)	1.0	1	1	1.00	m
6	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	2	2	1.00	m
7	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	5	5	2.50	m
8	균열(Cw=0.3mm/1mm)	1.0	4	4	4.00	m
9	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	3	3	1.50	m
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

구멍	임상관열	바닥, 피스	누수문열
배터	철근노출	표시배격	저류판리
표면오염	부식	철근노출	배수구마립
보수	철식	정밀, 변형	배수관길이부족