



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 주형 S4



손상 불량 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	수량	
1	철근부식			16	16	68
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

