



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 주형 S5



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	수량	
1	재료분리	0.3	0.5	1	0.15	m ²
2	철근부식			16	16.00	ea
3	재료분리	0.2	0.5	1	0.10	m ²
4	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	0.5	4	2.00	m
5	균열(Cw=0.3mm/1mm)	1.0	1.0	1	1.00	m
6	균열(Cw=0.3mm/1mm)	1.0	1.0	1	1.00	m
7	균열(Cw=0.3mm/1mm)	1.0	4	4	4.00	m
8	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	1.0	1	0.50	m
9	균열(Cw=0.3mm/1mm)	1.0	3	3	3.00	m
10	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	2	2	1.00	m
11	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.3	3	0.90	m	
12	균열(Cw=0.3mm/1mm)	0.5	2	1.00	m	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

0.5	임상견역	바닥, 피스	누수분리
배터	철근노출	표시배격	재료분리
표면오염	부식	철근노출	배수구마립
보수	침식	정결, 변형	배수관길이부족