



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 주형 S10



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
1	파손	0.4	0.5	1	0.20	m ²
2	벽면	0.2	0.4	1	0.08	m ²
3	제초분리	0.2	0.2	1	0.04	m ²
4	제초분리	0.2	0.3	1	0.06	m ²
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

0.5	양상면	벽면, 파손	누수분리
벽면	철근노출	표시명적	제초분리
표면오염	부식	철근노출	배수구마립
보수	침식	정결, 변형	배수관길이부족